

# Fiche Technique HTS801

Transmetteur d'humidité et température pour haute humidité et pollution chimique



## **HTS801**

#### Transmetteur d'humidité et de température pour haute humidité et pollution chimique

Le transmetteur HTS801 est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées avec des mesures très précises et stables en humidité relative (RH) et température (T) dans les conditions les plus difficiles. Le HTS801 convient à une large gamme d'applications de -80 °C à +180 °C et 300 bar de pression.

#### Performances de mesure exceptionnelles

Le capteur d'humidité et de température haut de gamme chauffé permet des mesures précises et une excellente stabilité à long terme en haute humidité et pollution chimique extrême. La cellule de mesures monolithique protégée par le revêtement de protection exclusif E+E permet un retour rapide à des conditions normales après condensation ou pollution chimique.

#### Polyvalent et robuste

Les six versions du HTS801 sont disponibles avec différentes sondes et longueurs de câbles. Avec plusieurs modes de chauffe, le HTS801 s'adapte parfaitement aux besoins spécifiques de n'importe quel type de mesure. Il bénéficie d'un boîtier IP65/NEMA 4 en polycarbonate ou inox qui intègre différents modules d'interfaces et options de raccordement électrique.

#### Sorties et configuration

Les valeurs mesurées sont disponibles sur deux sorties analogiques configurables, sur l'interface RS485 (Modbus RTU) ou Ethernet-PoE (Modbus TCP, connexion M12 codée X) et en sortie alarme avec relais. La configuration et l'ajustage de l'humidité relative et de la température du HTS801 peuvent être réalisés avec le logiciel de configuration gratuit PCS10. En option, un afficheur couleur 3.5" avec boutons poussoirs est disponible pour la configuration et l'affichage.



HTS801 avec boîtier polycarbonate et afficheur



Sondes de mesures



HTS801 avec boîtier inox et afficheur

# Caractéristiques

#### Performance de mesure

- Haute précision HR/T
- Gamme de travail : 80...+ 180 °C et jusqu'à 300 bar
- Conçu pour une utilisation en pollution chimique et haute humidité
- Tous les paramètres physiques liés à l'humidité relative.

#### Afficheur couleur TFT 3.5"

- · Affiche jusqu'à 4 paramètres simultanément
- Disposition et paramètres sélectionnables
- Enregistrement de 20 000 valeurs par paramètre
- Affichage des données sur graphique
- Fonction dianostic
- · Configuration intuitive par boutons poussoirs

#### **Boîtier**

- Classe de protection : IP65/NEMA 4X
- Polycarbonate ou inox
- Montage et maintenance faciles
- Différentes options de raccordement
- Conception modulaire



#### **Sorties**

- 2 sorties analogiques configurables courant / tension
- Indication d'erreurs selon NAMUR
- Modbus RTU / Modbus TCP
- 2 sorties alarme
- Configurable via logiciel ou boutons poussoirs

#### Interface USB

- Configuration, ajustage et mise à jour du logiciel
- Téléchargement des données enregistrées et de l'histogramme HR / T.
- · Visualisation d'informations sur l'état du capteur
- 5 LED d'état

#### Capteur HR/T

- Modes de fonctionnement
  - Anti Condensation (CG)
- Anti Haute humidité (H<sup>2</sup>G)
- Récupération automatique (ARC)
- Protection par :
  - Revêtement de protection E+E
  - Grand choix de filtres

#### Certificat de réception

Conforme DIN EN 10204-3.1

#### Sondes

- Sonde intelligente rapidX "plug in" avec électronique de traitement
- Six sondes selon
  - Gamme T
  - Gamme p
  - Conditions environnementales
- Différentes longueurs de sondes et câbles
- Version T7, pour mesure de point de rosée élevé
- Version T28, conception spécifique pour un montage plus facile avec protection anti rayonnements

# Caractéristiques

#### Sonde intelligente rapidX

Le HTS801 avec option PC7 (voir tableau de références) intègre des sondes intelligentes rapidX "plug in", ce qui permet un échange de sonde "plug-and-play". N'importe quelle sonde rapidx du HTS801 charge automatiquement ses paramètres spécifiques lors de sa connexion à l'électronique du HTS801 et peut être remplacée même durant l'utilisation sans aucune configuration, ajustage ou étalonnage. Ceci est paticulièrement utile pour éviter des arrêts de production et leurs coûts même en environnement industriel difficile où la sonde peut être endommagée.

#### Revêtement de protection du capteur

Le revêtement de protection E+E est une pellicule de protection appliquée à la surface active du capteur d'humidité qui augmente de manière significative la durée de vie du capteur et optimise la performance de mesure en environnement corrosif (sel, applications off-shore). De plus il augmente la stabilité à long terme des capteurs dans les applications poussiéreuses, sales ou grasses en empêchant les impédances parasites causées par les dépôts à la surface active du capteur ou sur les raccordements électriques.

#### Fonction de récupération automatique (ARC)

La fonction (ARC) est disponible sur toutes les versions du HTS801 et est utilisée pour éliminer la pollution chimique et ainsi éviter les dérives du capteur HR / T, ceci grâce à la chauffe intense du capteur. Cette fonction peut être adaptée aux exigences de l'application et déclenchée :

- Manuellement via le PCS10 ou via l'afficheur et les boutons poussoirs.
- Selon un intervalle de temps régulier configurable via le PCS10,
- En utilisant l'interface RS485 ou Ethernet avec Modbus ou
- En utilisant l'option module ARC (AM1).

#### Modes de fonctionnement spécifiques

#### Anti Condensation (CG)

Le HTS801 avec fonction anti condensation (CG) est conçu pour des applications avec des conditions d'humidité sur toute l'étendue de la gamme de 0...100 % HR et où de la condensation peut se produire durant une courte période. La fonction CG protège le capteur HR / T grâce à une chauffe ciblée et évite la condensation temporaire et ses effets négatifs sur les résultats de mesures. La chauffe CG est déclenchée par un point de consigne HR prédéfini en usine via le tableau des références. Le point de consigne est configurable avec le PCS10 et l'afficheur avec boutons poussoirs.

#### Anti haute humidité (H<sup>2</sup>G)

Le HTS801 avec fonction anti haute humidité (H<sup>2</sup>G) permet des mesures HR précises même en conditions de haute humidité permanente et de condensation. La chauffe adaptative en continu du capteur et du corps de la sonde (système de double chauffe) prévient la dérive et la condensation sur le capteur. Le capteur monolithique apporte un temps de réponse rapide en conditions de condensation.

Mode de fonctionnement	Version HTS801	Pour environnement avec	Fonction de déclenchement
Anti condensation (CG)	T5/T9/T10	Condensation temporaire	Point de consigne HR 1)
Anti haute humidité (H <sup>2</sup> G)	T7/T17/T28	Haute humidité permanente et condensation	Toujours active

<sup>1)</sup> Paramétrage usine : Selon tableau de références

# Caractéristiques

#### Certificat d'étalonnage accrédité traçable



Des certificats d'étalonnage reconnus à l'international, délivrés par des laboratoires accrédités, attestent de la traçabilité des mesures selon le Système international d'unités (SI). Le laboratoire d'étalonnage de E+E Elektronik propose des étalonnages traçables.

- En tant qu'institut autrichien désigné (ID), le laboratoire d'étalonnage E+E gère les étalons de mesure nationaux autrichiens pour l'humidité, le point de rosée, la vitesse de l'air et le CO<sub>2</sub>. Cela l'autorise à délivrer des certificats d'étalonnage du niveau d'un institut national de métrologie (INM)..
- Le laboratoire d'étalonnage E+E est accrédité par "l'Akkreditierung Austria" (accréditation autrichienne) conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025 sous le numéro d'identification 0608. Cela lui permet de délivrer des certificats ISO 17025 pour les paramètres uivants : Humidité, température, point de rosée, vitesse d'air, débit, pression et CO<sub>2</sub>.

Rendez vous sur : <a href="www.eplusecal.com">www.eplusecal.com</a> pour obtenir des informations détaillées sur l'étalonnage et demander un certificat d'étalonnage traçable accrédité pour HTS801 auprès du laboratoire d'étalonnage de E+E Elektronik.

#### Certificat d'étalonnage ISO 9001

Un certificat d'étalonnage ISO 9001 documente la mesure comparative d'un appareil par rapport à un équipement de référence de haute qualité (norme d'usine). La comparaison est effectuée conformément à des procédures internes conformes à la norme ISO 9001 et fournit des informations sur la précision de mesure de l'appareil. L'équipement de référence est traçable aux normes nationales, mais le processus d'étalonnage n'est pas accrédité. Par conséquent, un étalonnage ISO 9001 n'est ni traçable ni comparable à l'échelle internationale.


Rendez vous sur : <a href="www.eplusecal.com">www.eplusecal.com</a> pour obtenir des informations détaillées sur l'étalonnage et demander un certificat d'étalonnage ISO 9001.

## **Dimensions**

Valeurs in mm

#### **Boîtier**

Polycarbonate (avec et sans afficheur)




#### Sonde version T5

Jusqu'à 180 °C




#### Sonde version T9

Tenue en pression jusqu'à 300 bar avec raccord fixe




#### Sonde version T17

Tenue en pression jusqu'à 20 bar avec raccord fixe en option




1) Selon tableau de références

Inox (avec et sans afficheur)




#### Sonde version T7

Tenue en pression jusqu'à 20 bar, pour mesures Td




#### Sonde version T10

Tenue en pression jusqu'à 20 bar avec raccord coulissant



#### Sonde version T28

Pour application en météo




# Caracteristiques techniques

#### **Paramètres**

#### Humidité Relative (HR)

Gamme de mesure	0100 %HR
Erreur de justesse 1), incluant. hystérésis, non- linéarité et répétabilité	
-15+40 °C HR ≤90 % -15+40 °C HR >90 % -25+70 °C -40+180 °C -7040°C	±(0.95 + 0.0013 * vm) % HR ±1.8 % HR ±(1.05 + 0.0084 * vm) % HR ±(1.15 + 0.013 * vm) % HR ±3.85 % HR vm = valeur mesurée
Incertitudes d'étalonnage usine <sup>2)</sup> 090 % HR 90100 % HR	±(0.7 + 0.003 * vm) % HR ±1 % HR vm = valeur mesurée
Influence de la température sur l'électronique, typ.	±0.01 % HR / °C
Temps de réponse t <sub>90</sub> avec filtre grille métallique à 20 °C	<15 s

#### Température (T)



<sup>1)</sup> Selon références d'étalonnage E+E.

#### Paramètres calculés

		De	Jusqu'à		unité
			HTS801-xT5/T9/T10/T17	HTS801-xT7	
Point de rosée	Td	-80	100	100	°C
Point de givre 1)	Tf	-80	0	0	°C
Température humide	Tw	-5	100	_	°C
Pression partielle de vapeur d'eau	е	0	1100	_	mbar
Rapport de mélange	r	0	999	_	g/kg
Humidité absolue	dv	0	700	_	g/m <sup>3</sup>
Enthalpie spécifique	h	0	2800	_	kJ/kg

<sup>1)</sup> Erreur de justesse Td selon l'erreur de justesse HR et T, pour plus de détails merci d'utiliser le "calculateur d'humidité E+E".

Selon références d'étalonnage E+E.
 Définies à 23 °C avec un facteur d'élargissement k=2 (2 fois l'écart type) correspondant à des valeurs de 95 %.

<sup>2)</sup> Définies à 23 °C avec un facteur d'élargissement k=2 (2 fois l'écart type) correspondant à un indice de confiance de 95 %..

<sup>2) =</sup> Td au-dessus de 0 °C

# Caracteristiques techniques

#### **Sorties**

#### **Analogique**

Deux sorties analogiques configurables	0 - 1 / 5 / 10 V 0 - 20 mA / 4 - 20 mA (3-fils) Les deux sorties doivent avoir l	-1 mA < $I_L$ < 1 mA $R_L$ < 500 $\Omega$ e même signal (tension, cou	$I_L$ = courant de charge $R_L$ = résistance de charge rant)
Erreur de justesse @23 °C	±0.05 % FS		FS = échelle complète (20 mA, 10 V)
Influence de la température 1)	±0.005 % FS / °C		FS = échelle complète (20 mA, 10 V)
Deux sorties alarme avec option AM2 <sup>2)</sup>	2x relais inverseurs 250 V AC / 6 A Mesure, seuil et hystérésis con	28 V DC / 6 A figurables via PCS10 ou affic	cheur et boutons poussoirs

#### Numérique

Interface numérique	RS485 (HTS801 = 1 unité chargée)
Protocole	Modbus RTU
Paramétrage usine	9600 Baud, parité paire, 1 bit d'arrêt, adresse Modbus 230
Vitesses supportées en baud	9600, 19200, 38400, 57600 et 76800
Interface numérique	Ethernet-PoE
Connexion électrique	Connecteur femelle M12 codé X, IEEE 802.3af, class 1 ou plus
Protocole	Modbus TCP
Paramétrage usine	Adresse IP 192.168.0.64 (statique)

#### Généralité

Alimentation class III USA & Canada: alimentation Class 2 nécessaire Tension max. 30 V DC	8 - 35 V DC 12 - 30 V AC 100 - 240 V AC, 50/60 Hz avec option AM3 <sup>1)</sup> PoE avec option J4
Consommation de courant, (typ.)  @ 24 V DC/AC	40 mA / 80 mA <sub>rms</sub> 80 mA / 160 mA <sub>rms</sub> 50 mA / 150 mA <sub>rms</sub> 30 mA / 90 mA <sub>rms</sub>
Raccordement électrique	Bornier à vis max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Presse étoupe pour boîtier polycarbonate pour boîtier métallique	M16x1.5, pour câble Ø 37 mm M16x1.5, pour câble Ø 4.510 mm
Gamme de pression pour sonde en pression Versions T7/T10/T17 Version T9	0.0120 bar 0.01300 bar
Gamme de température de l'électronique Utilisation et stckage Sans afficheur Avec afficheur	-40+60 °C -20+50 °C
Corps de sonde Matériau Classe de protection	Inox 1.4404 / AISI 316L IP65
Boîtier Matériau Classe de protection	Polycarbonate, conforme UL94 V-0 ou Inox 1.4404 / AISI 316 L IP65/NEMA 4X
Compatibilité électromagnétique	EN 61326-1 EN 61326-2-3 Environnement industriel FCC Part15 ClassA ICES-003 ClassA
Conformité	CE CA
Configuration Logiciel Interface	Logiciel de configuration gratuit PCS10 (télechargement.gratuit) USB-C, câble de configuration HA010327

<sup>1)</sup> Adapté pour utilisation en extérieur, forte humidité, indice de pollution 2, surtension categorie II, altitude jusqu'à 3 000 m

<sup>1)</sup> S'écartant de 23 °C, défini respectivement à 12 mA ou 5 V 2) Adapté pour utilisation en extérieur, forte humidité, indice de pollution 2, surtension catégorie II, altitude jusqu'à 3 000 m

## Tableau de références HTS801

Caractéristique	Description		Code					
		HTS801-						
Modèle	HR + T		_	M1	l			
	Td						N	
Version	Sonde déportée jusqu'à 180 °C	T5						
	Sonde déportée, pression jusqu'à 20 bar et 180 °C		T10					
	Sonde déportée, pression jusqu'à 300 bar et 180 °C			Т9				
	2 sondes déportées, pression jusqu'à 20 bar et 180 °C				T17			
	2 sondes déportées pour applications météo					T28	1	
	Sonde déportée pour raccord fixe, pression jusqu'à 20 bar et 180 °C						1	
Matériau boîtier	PC (Polycarbonate)			Pas	s de cod	le		
	Inox	HS2	HS2	HS2	HS2		Н	
Filtre	Inox fritté	F4	F4	F4				
	PTFE (Polytetraflouroethylene)	F5	F5	F5	F5		I	
	Grille inox, corps inox (180 °C)	F9	F9	F9	F9		I	
	Membrane PTFE, corps inox				F11	F11	F	
Longueur câble de sonde	1 m					K1		
	2 m	K2	K2	K2	K2	K2	ŀ	
	5 m	K5	K5	K5	K5			
	10 m	K10	K10	K10	K10		K	
Longueur sonde	65 mm	L65			L65		L	
	80 mm		L80					
	200 mm	L200	L200	L200	L200		L	
	400 mm	L400	L400		L400		L4	
	Uniquement version T28 : HR : 132 mm, T : 150 mm					Pas de code		
Raccordement au process	G1/2" ISO - raccord coulissant, Ø13 mm		PA23					
	1/2" NPT - raccord coulissant, Ø13 mm		PA25					
	G1/2" ISO - raccord fixe, Ø12 mm			PA20			ļ	
	1/2" NPT - raccord fixe, Ø12 mm			PA22				
Raccordement électrique	Standard (presse étoupes) 1)	Pas de code				le		
	1 x connecteur pour alimentation et sorties				E4			
	2 x connecteurs pour alimentation + sorties et RS485				E6			
Interface numérique	Sans interface numérique			Pas	s de cod	le		
	RS485 avec Modbus RTU	ļ			J3			
	Ethernet-PoE avec Modbus TCP 2)3)				J4			
Afficheur	Sans afficheur			Pas	s de cod	le		
	Afficheur 3.5" TFT avec enregistreur integré				D2			
Raccordement de la sonde	Fixe	<u> </u>		Pas	s de cod			
	Sonde intelligente (plug-and-play)	PC7	PC7		PC7	7 5)		
Revêtement de protection	Sans, pour applications à très basse températures -70 °C40 °C				C0			
	Avec revêtement de protection E+E				C1			
Module additionnel	Sans module additionnel	<u> </u>		Pas	s de cod	le		
	Module ARC pour déclenchement externe de chauffe 3)4)	<u> </u>		<del>-</del>	AM1			
	Sortie alarme avec relais 3)	AM2						
	Alimentation intégrée 100 - 240 V AC 50/60 Hz 3)				AM3			

<sup>1)</sup> Presse étoupe = 2 x M16 presse étoupes, sauf pour AM3 : 2 connecteurs pour alimentation et sorties

Aucun module additionnel disponible.
 Avec raccordement par presse étoupes (pas d'option connecteur possible), pas de possibilité d'autre module additionnel (AMx, J4).
 Le transmetteur doit être alimenté en 24V AC/DC ±20 %
 T17 : Sonde HR avec connecteur, Sonde T fixe

# Tableau de référence HTS801 (suite)

			T5	T10	T9	T17	T28	T7
	Signal de sortie 6)	0 - 1 V	GA1					
S		0 - 5 V	GA2					
ě		0 - 10 V GA3						
ੁਛ		0 - 20 mA				GA5		
ogo		4 - 20 mA	GA6					
<u>a</u>	Paramètre sortie 1	Humidité relative HR [%]	Pas de code					
ਰ		Autre paramètre (xx voir codes paramètres ci-dessous)		MA	κχ			MAxx 7)
<u>ie</u>	Echelle basse sortie 1	0		Pas de	code			
i i		Valeur		SALV	aleur			SALValeur
Š	Echelle haute sortie 1	100		Pas de	code			
<u>ö</u>		Valeur		SAHV	aleur			SAHValeur
at	Paramètre sortie 2	Température T [°C]	Pas de code					
ng		Autre paramètre (xx voir codes paramètres ci-dessous)	MBxx			MBxx <sup>6)</sup>		
ij	Echelle basse sortie 2	-40	Pas de code					
ō		Valeur		SBLV	alue			SBLValeur
	Echelle haute sortie 2	2 60 Pas de code						
		Valeur	SBH <i>Valeur</i>				SBHValeur	
>	Configuration du	Manuel ou Externe <sup>8)</sup>	Pas de code					
S	déclenchement ARC	Déclenchement automatique régulier (24 h)	ARC1					
Suc		A la mise sous tension + Automatique régulier (24 h)			A	ARC2		
ij	Anti condensation (CG)	Sans	P	as de cod	le			
9		Avec, sans temps de verrouillage		CG1				
fig		Avec, Temps de verrouillage 30 min.		CG2				
on	Configuration du	Déclenchement à 99 % HR	P	as de cod	le			
Ö	déclenchement de chauffe	clenchement de chauffe Déclenchement à 95 % HR			SFT95			

<sup>6)</sup> Pour les deux sorties

# Codes paramètres

#### Pour sortie 1 et 2 dans le tableau de références

Paramètres		Unité	Code
			MAxx / MBxx
Humidité relative	HR	%	10
Température	Т	°C °F	1 2
Point de rosée	Td	°C °F	52 53
Point de givre	Tf	°C °F	65 66
Rapport de mélange	r	g/kg gr/lb	60 61
Humidité absolue	dv	g/m <sup>3</sup> gr/ft <sup>3</sup>	56 57
Température humide	Tw	°C °F	54 55
Pression partielle de vapeur d'eau	е	mbar psi	50 51
Enthalpie spécifique	h	kJ/kg BTU/lb	62 64

i NB
Jamais de mélange d'unités SI et US.

<sup>7)</sup> Seulement avec les paramètres Mx52/53/65/66

<sup>8)</sup> Manuel : avec PCS10 ou afficheur et boutons poussoirs; Externe : avec Modbus, module ARC

# Exemple de référence

#### HTS801-M1T10HS2F9K2L200PA23E6J3D2C1GA6


Caractéristique	Code	Description
Modèle	M1	HR + T
Version	T10	Sonde déportée, tenue en pression jusqu'à 20 bar et 180 °C
Boîtier	HS2	Inox
Filtre	F9	Grille inox, Corps inox, (180 °C)
Longueur du câble de sonde	K2	2 m
Longueur de la sonde	L200	200 mm
Raccordement au process	PA23	G1/2" ISO - Raccord coulissant, Ø13 mm
Raccordement électrique	E6	2 connecteurs pour alimentation + sorties et RS485
Interface numérique	J3	RS485 avec Modbus RTU
Afficheur	D2	Afficheur 3.5" avec enregistreur intégré
Raccord de sonde	Pas de code	Fixe
Protection du capteur	C1	Revêtement de protection E+E
Module additionnel	Pas de code	Sans
Signaux de sorties	GA6	4 - 20 mA
Paramètre sortie 1	Pas de code	Humidité relative HR [%]
Echelle basse sortie 1	Pas de code	0
Echelle haute sortie 1	Pas de code	100
Paramètre sortie 2	Pas de code	Température T [°C]
Echelle basse sortie 2	Pas de code	-40
Echelle haute sortie 2	Pas de code	60
Configuration ARC	Pas de code	Manuel ou déclenchement externe
Anti condensation (CG)	Pas de code	sans
Déclenchement anti condensation	Pas de code	Anti condensation à 99 % HR

# **Accessoires**

Pour plus d'information voir fiche technique <u>Accessoires</u>.

Accessoires	Code
Logiciel de configuration E+E (Téléchargement gratuit : www.epluse.com/pcs10)	PCS10
Câble de configuration USB pour connexion PC (USB-A vers USB-C)	HA010327
Bride de montage inox Ø12 mm	HA010201
Bride de montage inox pour sonde de Ø6 mm	HA010207
Clip de montage inox Ø12 mm	HA010225
Raccord étanche à la pression Pour montage en pression de sonde jusqu'à 20 bar  G1/2" ISO Ø12 mm 1/2" NPT Ø12 mm G1/2" ISO Ø6 mm 1/2" NPT Ø6 mm	HA011102 HA011103 HA011104 HA011105
Kit d'étalonnage en humidité	Voir fiche technique Kit.d'étalonnage.humidité
Adaptateur pour conduit M16x1.5 vers NPT 1/2"	HA011101
Protection antiruissellement	HA010503
Protection antirayonnements avec ventilation forcée pour HTS801-M1T28	HA010508
Protection antirayonnements pour sonde d'humidité	HA010502
Protection antirayonnements pour sonde de température	HA010506
Kit de montage sur mât Ø34 - 54 mm	HA010230
Support pour montage sur rail DIN 1)	HA010203
Clip de montage mural Ø12 mm	HA010211
Doigt de gant inox Ø6x135 mm 1/2" ISO 1/2" NPT	HA400202 HA400212
Kit RS485 pour mise à Niveau	HA010605
Module Ethernet M12 codé X pour mise à niveau, IEEE 802.3af, classe 1 ou supérieure	HA010608

<sup>1)</sup> Seulement pour boîtier polycarbonate. Deux pieces sont nécessaires pour un HTS801.



Siège social & Site de production

#### E+E Elektronik Ges.m.b.H.

Langwiesen 7 4209 Engerwitzdorf | Austria T +43 7235 605-0 F +43 7235 605-8 info@epluse.com www.epluse.com

Filiales

## **E+E Sensor Technology (Shanghai) Co., Ltd.** T +86 21 6117 6129

info@epluse.cn

#### E+E Elektronik France SARL

T +33 4 74 72 35 82 info.fr@epluse.com

#### E+E Elektronik Deutschland GmbH

T +49 6171 69411-0 info.de@epluse.com

## E+E Elektronik India Private Limited T +91 990 440 5400

info.in@epluse.com

#### E+E Elektronik Italia S.r.l.

T +39 02 2707 86 36 info.it@epluse.com

## **E+E Elektronik Korea Ltd.** T +82 31 732 6050

info.kr@epluse.com

E+E Elektronik Corporation T +1 847 490 0520 info.us@epluse.com



your partner in sensor technology.